

Naturschutz-Bildungshaus Eifel-Ardenne Region
Vogelsang 90, 53937 Schleiden-Vogelsang
Bericht von der Baustelle, dritte Novemberwoche 2021



Unser rumänisches Bauarbeiter-Team macht derzeit die Abkofferungen um die Dusch- und Toilettengegestelle. Das ist die Voraussetzung, um dort mit den Fliesenlegearbeiten zu beginnen. Hier befinden wir uns in einer der beiden Gästeduschen.

Nachdem die Rigipsplatten angebracht wurden, ...

... schauen nur noch die Anschlussrohre für die Duschen und die Waschbecken aus der Rigipswand. Zudem wurden die Fugen und Schraublöcher glatt geputzt.



Dasselbe gilt für die Toiletten. Dies ist die zukünftige Behindertentoilette im Bistrobereich. Links schauen die Anschlüsse für die Toilette und rechts die für das Waschbecken aus der Abkofferung.



Hier die Abkofferung um zwei zukünftige Urinale in der Herrentoilette des Biobistros.

Im Toilettenraum des Seminarbereichs ist die Abkofferung noch nicht vollständig. Die Gestelle einer Damentoilette und des dazugehörigen Waschbeckens sind noch sichtbar.



Auch die Mauerarbeiten für die Feuerschutztüren sind weitergegangen, ...

... und ebenso die Verputzarbeiten in den Gästezimmern der unteren Etage. Als Vorbereitung für den Anstrich wird der Putz mit einer großen Schleifmaschine glatt geschliffen, hier im Ausstellungsraum.

Mehr von unserer Baustelle im nächsten Bericht.

